

Monicakerk


De toren van de St. Monicakerk is, indien de kerk zou worden gesloopt, als zelfstandig object te behouden. Hij steunt of leunt nergens op het kerkgebouw en staat blijkens zetting-scheuren geheel op eigen benen.

Voor een werkelijke restauratie, welke miljoenen zou kosten, komt hij zeker nu niet in aanmerking. Een grondige onderhoudsbeurt is daarentegen dringend nodig. De leibedekking is voor een groot deel verdwenen, een dakkapel ontbreekt, luiken in de spits zijn weg of zijn niet meer te sluiten. Het uurwerk is verwaarloosd en deels vernield.

Het is alleszins mogelijk de toren, welke een onmisbaar en vertrouwd waarmede in zijn omgeving is, te behouden. Indien het silhouet van de spits en de bovengeleding onaangetast blijft, is het denkbaar de onderbouw te integreren in een nieuwe aansluitende bebouwing. Ook zou de toren als een vrijstaande toegangspoort naar een plantsoenachtig binnen terrein kunnen worden gezien.

Voor wie plezier in het probleem heeft mogelijkheden te over om een stadswijk te rehabiliteren. Maar niet te lang wachten, anders wordt die onderhoudsbeurt een miljoenen-aangelegenheid, terwijl op dit moment drie en een halve ton voldoende zou zijn.

Th. Haakma Wagenaar



ZETTINGEN IN DE ST MONICAKERK RONDOM DE TOREN, OPGENOMEN 29 APRIL 1977 DOOR TH. HAAKMA WAGENAAR EN E. M. VAN THIENEN.
A = HAARSCHEUR B = ZETTING C = GROTE ZETTING

